




Lagerabmessungen Punktschweißgitter in mm

Stahl Blank			
Maschenteilung	Draht	Größe	Gewicht/KG
20 x 20	2,5	2000 x 1000	7,6
20 x 20	3	2000 x 1000	11
25 x 25	3	2000 x 1000	8,8
25 x 25	3	1250 x 2500	13,7
25 x 25	3	1500 x 3000	19,5
30 x 30	3	2000 x 1000	7,3
30 x 30	3	1250 x 2500	11,5
30 x 30	3	1500 x 3000	16,4
40 x 40	3	2000 x 1000	5,4
40 x 40	3	1250 x 2500	8,7
40 x 40	3	1500 x 3000	12,3
40 x 40	3	2000 x 3000	16,4
40 x 40	4	2000 x 1000	9,6
40 x 40	4	1500 x 2000	14,6
40 x 40	4	1250 x 2500	15,4
40 x 40	4	1500 x 3000	21,9
40 x 40	4	2000 x 3000	29,2
50 x 50	3	2000 x 1000	4,5
50 x 50	3	1250 x 2500	6,7
50 x 50	3	1500 x 3000	10,1
50 x 50	3	2000 x 3000	13
50 x 50	4	2000 x 1000	7,6
50 x 50	4	1250 x 2500	12
50 x 50	4	1500 x 3000	17,3
50 x 50	4	2000 x 3000	23,6
50 x 50	5	2000 x 1000	12
50 x 50	5	1250 x 2500	18,7
50 x 50	5	1500 x 3000	27,7
50 x 50	5	2000 x 3000	36,2
50 x 50	6	1500 x 3000	40
75 x 75	5	1250 x 2500	12,5
100 x 100	5	2000 x 1000	6,2
100 x 100	5	1500 x 3000	13,2
100 x 100	5	2000 x 3000	17,7
100 x 50	5	2000 x 3000	28
200 x 50	6	2000 x 3000	32,9
Feuerverzinkt			
Maschenteilung	Draht	Größe	Gewicht/KG
20 x 20	2,5	2000 x 1000	7,6
40 x 40	4	1500 x 3000	21,9
40 x 40	4	2000 x 3000	29,2
50 x 50	4	2000 x 3000	23,6
50 x 50	5	1500 x 3000	27,7
50 x 50	5	2000 x 3000	36,2

Galvanisch verzinkt			
Maschenteilung	Draht	Größe	Gewicht/KG
25 x 25	3	2000 x 1000	8,7
40 x 40	4	2000 x 1000	9,6
Kunststoffbeschichtet RAL 9005			
Maschenteilung	Draht	Größe	Gewicht/KG
40 x 40 RAL 9005	3,8	2000 x 1000	8,6
Edelstahl 1.4301 unbehandelt, nicht entfettet			
Maschenteilung	Draht	Größe	Gewicht/KG
25 x 25	3	2000 x 1000	8,8
30 x 30	3	2000 x 1000	7,2
40 x 40	3	2000 x 1000	5,4
40 x 40	4	2000 x 1000	9,6
50 x 50	3	2000 x 1000	4,5
50 x 50	4	2000 x 1000	7,6
50 x 50	5	2000 x 1000	12
100 x 100	5	2000 x 1000	5,7
25 x 25	3	1250 x 2500	13,7
30 x 30	3	1250 x 2500	11,4
40 x 40	3	1250 x 2500	8,7
50 x 50	4	1250 x 2500	12



Ansprechpartner: Walter Günther
 E-Mail: 0211-280736-12
 Telefon: w.guenther@draht-binder.de